

FOTODOKUMENTÁCIA



foto. č. 1 Pohľad na akumul. nádrž – ľavá,
odkrytá časť betónu kopuly



foto. č. 2 Pohľad na akumul. nádrž – pravá,
odkrytá časť betónu kopuly



to. č. 3 Detail obnaženého betónu kopúl – porušený betón vplyvom pôsobenia atmosféry



foto. č. 4 Pohľad na manipulačnú komoru, čelný pohľad vstupu



foto. č. 5 Pohľad na manipulačnú komoru, bočný pohľad



foto. č. 6 Strop manipulačnej komory a vstup. otvor do akum. nádrže – obnažená a skorodovaná výstuž, kvaple v trhlinách – korózia betónu



foto. č. 7 Pohľad do podzemnej časti manipulačnej komory



foto. č. 8 Obnažená a značne skorodovaná výstuž stuhujúceho venca



foto. č. 9 Pohľad do akumuláčnej nádrže - dno a stena, vodorovné trhlinky v mieste pracovných škár



foto. č. 10 Pohľad do akumuláčnej nádrže – kopula a stena obnažená a skorodovaná výstuž, potečenie v trhlinách – korózia betónu



foto. č.11 Značne poškodený vysoký kamenný múr,
kamene z múru povypadávajú



foto. č.12 Poškodené kamenné múry schodou
a trhlina v betónovom opornom múre